

**Diagnostic des sols sur les lieux  
accueillant des enfants et adolescents**

**Déploiement national**

**Ecole maternelle Almont groupe 1 –  
Melun (Seine-et-Marne (77))**

**Note de Première Phase (NPP)**

Octobre 2010 – N°0771320S\_RNPP

## **Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents**

### **Déploiement national**

### **Ecole maternelle Almont groupe 1 – Melun (Seine-et-Marne (77))**

### **Note de Première Phase (NPP)**

Octobre 2010 – N° 0771320S\_RNPP



	<b>Nom / Visa</b>	<b>Fonction</b>
<b>Rédacteur</b>	B. MONNIOT	Ingénieur de projet
<b>Vérificateur</b>	S.SOENE	Chef de projet
<b>Approbateur</b>	A. BARITEAU	Directrice de projet

L'Etat Français a souhaité faire procéder, comme le prévoit l'**action 19 du 2<sup>ème</sup> Plan national santé environnement 2009-2013**, à un examen des situations environnementales liées au fait que des établissements accueillant des enfants ou des adolescents (ETS), tels que des crèches et des écoles, soient situés sur/ou à proximité immédiate d'anciens sites industriels ou d'activités de service recensés dans la base *BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service)*. Cette démarche est traduite dans l'article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, promulguée le 5 août 2009. Elle est pilotée par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM).

L'école maternelle publique Almont groupe 1 (identifiant ETS n°0771320S) est visée par le diagnostic des sols (étape 3) de la démarche nationale « Etablissements sensibles » en raison de la proximité de cet établissement recevant du jeune public avec deux sites BASIAS (identifiants n°IDF7708701 et n° IDF7708907). La phase 1 du diagnostic des sols fait l'objet du présent rapport d'étude.

L'école maternelle publique Almont groupe 1 est localisée rue Pierre Brossolette à Melun (77). Cette école est propriété de la ville de Melun. Elle accueille 100 enfants âgés de 2,5 à 6 ans et 6 adultes (personnel encadrant).

L'école maternelle Almont groupe 1 fait partie du groupement scolaire de l'Almont comprenant :

- L'école maternelle du Parc ;
- L'école maternelle Almont groupe 1 ;
- L'école primaire Almont groupe 1 ;
- L'école élémentaire d'application Almont groupe 2.

Le groupement scolaire aurait été construit dans les années 1970 sur une emprise d'environ 20 000 m<sup>2</sup>. L'école maternelle Almont groupe 1, d'une superficie d'environ 2 200 m<sup>2</sup>, comprend :

- un bâtiment de 650 m<sup>2</sup> environ, édifié en (R0), où sont installés des salles de classes et d'activités, des sanitaires, un dortoir, des bureaux et une bibliothèque ;
- une cour de récréation de 1 100 m<sup>2</sup> environ, recouverte d'un enrobé bitumeux avec des zones d'espaces verts en terre nue et des arbustes le long du bâtiment ;
- une zone d'espace vert le long de la rue Pierre Brossolette, inaccessible aux enfants.

En 1998, deux entreprises de maçonnerie recensées dans BASIAS (CARREAUSTYL : IDF7708701 et CO-GE-VE : IDF7708907), avaient leur siège social sur un site voisin du groupe scolaire. Elles ont toutes deux déclaré une activité de transport de déchets non dangereux. Toutefois, la consultation des documents d'archive réalisée dans le cadre de la phase 1 du diagnostic des sols a montré que l'activité déclarée n'a pas été exploitée à l'adresse des sièges sociaux des entreprises. En effet, à la date de déclaration de ces activités, les logements sociaux présents aux mêmes adresses étaient déjà construits.

Aucun autre site BASIAS n'est situé à moins de 100 m de l'école maternelle Almont groupe 1. Un site BASIAS a été identifié en latéral hydraulique supposé dans un rayon de l'ordre de 200 m autour de l'ETS, il n'a pas pu avoir une influence sur la qualité des milieux au droit de l'ETS.

**Etant donné l'absence d'activités anciennes recensées dans BASIAS et potentiellement polluantes au droit et dans le proche environnement de l'Ecole maternelle Almont Groupe 1, il n'existe aucune potentialité d'exposition des populations les plus sensibles fréquentant l'établissement avec d'éventuels polluants issus des sols, en relation avec une pollution historique d'un site BASIAS.**

**Ainsi, nous proposons donc le classement de l'ETS n°077130S «Ecole Maternelle Almont groupe 1» en catégorie « A : Les sols de l'établissement ne posent pas de problème ».**

**Cet avis concerne la configuration actuelle de l'établissement et se base sur les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche « Etablissements sensibles ».**